

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад
«Ромашка» села Белянка Шебекинского
района Белгородской области» (ОСИ)

Т.А.Галушко

«25» января 2021 год

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Белгородская область
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«25» 01 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательная организация
1.2. Адрес объекта: 309273, Белгородская обл., Шебекинский р-он, с.
Белянка, ул. Школьная, дом № 21
1.3. Сведения о размещении объекта:
- одно отдельно стоящее двухэтажного здание - 2695,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8029 кв.м
1.4. Год постройки здания 2014, последнего капитального ремонта - нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно,
капитального - нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Ромашка» села Белянка Шебекинского района
Белгородской области», (краткое наименование) МБДОУ «Детский сад
«Ромашка» села Белянка»
1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 309273, Белгородская
обл., Шебекинский район, с.Белянка, ул. Школьная, дом № 21

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(образовательная деятельность)

Дополнительная информация
Сфера деятельности – образование
Виды оказываемых услуг – дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автомобильным транспортом по ул. Школьной.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**

3.2.2 время движения (пешком) **7 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4 Перекрестки: **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная, «ВНД» – временно недоступно

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
1	Территория, прилегающая к зданию	ДУ	ф1,	Б.н.

	(участок)		ф2	
2	Вход (входы) в здание	ДУ	ф5, ф6, ф7	Б.н.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	ф8, ф9	Б.н.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	Б.н.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ф13, ф14, ф15	Б.н.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	Б.н.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	Ф4	Б.н.

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения - **плана МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: - **основные структурно-функциональные зоны объекта доступны полностью всем категориям инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – **доступно полностью всем.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)* согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.1. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.5. другое требуется дополнительное финансирование на проведение текущего ремонта.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается _____;

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике.

- Кочерова
Анна Михайловна


Члены рабочей группы:


Начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа

- Таранникова
Наталья Анатольевна




Начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа Белгородской области»

- Сабадаш
Анатолий Михайлович



Председатель Шебекинской местной организации Белгородской региональной организации Общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов

- Кулиш Надежда
Николаевна



Председатель Шебекинской местной организации Белгородской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

- Безуглый Андрей
Сергеевич


Представитель организации, расположенной на объекте:

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка» села Белянка»

- Галушко Татьяна
Александровна



Управленческое решение согласовано « 25 » 01 2021 г.

Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, утверждённой постановлением администрации Шебекинского городского округа № 664 от 26.05.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий (ОСИ)

Галушко Т.А. Галушко Т.А.

«25» 01 2021 г.



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» села Белянка Шебекинского района Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Б.н	1	Замечаний нет	К, О, С, Г, У	нет	не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Б.н	2	Отсутствуют тактильные средства	К, О, С, Г, У	Установка тактильных средств	Индивидуальные решения с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	Б.н	3	Замечаний нет	С, Г, У	нет	не нуждается
1.4	Пандус (наружный)	нет			Пандус отсутствует	К	Установить пандус	Индивидуальные решения с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	есть	Б.н	4	Не обустроена зона	К	Обустроит в зону (1 место)	Индивидуальные решения с ТСР

	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие тактильных средств, не обустроена зона	К, О, С, Г, У	Обустроит ь зону (1 место), установить тактильные средства	Индивидуальные решения с ТСП
--	-------------------------	--	--	--	---	---------------	--	------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	Б.н.	1-4	Индивидуальные решения с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ _____ от « 15 » 01. 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий (ОСИ)

Галушко Т.А.

« 15 » 01. 2021 г.



I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» села Белянка Шебекинского района Белгородской области»

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 Лестница (наружная)	есть	Б.н.	5	Пандус отсутствует	К	Установить пандус	Индивидуальные решения с ТСР
2 Пандус (наружный)	нет			Пандус отсутствует	К	Установить пандус	Индивидуальные решения с ТСР
3 Входная площадка (перед дверью)	есть	Б.н.	6	Замечаний нет	К, О, С, Г, У	нет	Не нуждается
4 Дверь (входная)	есть	Б.н.	7	Замечаний нет	К, О, С, Г, У	нет	Не нуждается
5 Тамбур	есть	Б.н.	8	Замечаний нет	К, О, С, Г, У	нет	Не нуждается

	ОБЩИЕ требования к зоне		Б.н.		Установить пандус	К	Установить пандус	Индивидуальные решения с ТСП
--	-------------------------	--	------	--	-------------------	---	-------------------	------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	Б.н.	5-8	индивидуальное решение с ТСП;

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ от « 15 » 01. 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий (ОСИ)

Галушко Т.А.

« 15 » 01. 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» села Белянка Шебекинского района Белгородской области»

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Б. н.	9	не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; - отсутствие	К, О, С, Г, У	продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на	Индивидуальные решения с ТСР

3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Б. н.	9	<p>не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;</p> <p>- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;</p> <p>- отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен;</p> <p>- отсутствие гардероба, колясочной</p>	К, О, С, Г, У	<p>продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие);</p> <p>- установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;</p> <p>- выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную</p>	Индивидуальные решения с ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Б. н.	10	<p>- отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней;</p> <p>- лестницы не</p>	К, О, С,	<p>- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением</p>	Индивидуальные решения с ТСП

					дублируются пандусами или подъёмными устройствами		на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестницехода)	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	Б. н.	11	ненормативное размещение информационных обозначений помещений	К, О, С, Г, У	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Б. н.	12	Замечаний нет	К, О, С, Г, У	нет	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные средства, не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-	С	Установка тактильных средств, продумать рациональный маршрут МГН к зоне целевого	Индивидуальные решения с ТСП

					гигиеническим помещениям; Отсутствует лифт		назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	Б.н.	9-12	Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

Приложение 4 (П)
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ

№ _____ от « 25 » 01 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий (ОСИ)

Галушко Т.А.

01 2021г.



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» села Беянка Шебекинского района Белгородской области»

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	нет	Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха;	К,О,С,Г	- выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией	Индивидуальные решения с ТСР

4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	нет	-	-	-	Не нуждается
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	нет	-	-	-	Не нуждается
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	нет	-	-	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)
Галушко Т.А.
« 25 » 01. 2021 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» села Белянка Шебекинского района Белгородской области»

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержан ие	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)
Галушко Т.А.
« 25 » 01. 2021 г.



I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» села Белянка Шебекинского района Белгородской области»

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержан ие	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	нет	-	-	-	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	нет

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий (ОСИ)

Галушко Т.А.

« 15 » 01. 2021г.



I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» села Белянка Шебекинского района Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Б. н.	13 14	Не оборудована	К, О, С,	Установка поручней	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	есть	Б. н.	15	Не оборудована	К, О, С,	Установка поручней	Индивидуальное решение с ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	Б. н.	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Б. н.		Отсутствуют поручни, не оборудована душевая	К, О, С,	Установить поручни, оборудовать душевую	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	Б.н.	13-15	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)
Галушко Т.А.
«25» 01 2021г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» села Белянка Шебекинского района Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	Б. н.		Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	К, О, С Г, У	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Индивидуальные решения с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	Б. н.		Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	К, О, С, Г, У	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Индивидуальные решения с ТСР

6.3	Тактильные средства	-	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Индивидуальные решения с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Индивидуальные решения с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	.н.	Б	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** -

недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ВНД**

